

🇺🇸 LEA AUERBACH 🇺🇸

🔔 Add Alert

★ Add to My Fleet

☑ Latest Event ●●●●● ➕ All Events

📊 Risk Rating

⊖ No risk assessment yet

➕ Request Risk Report



AIS Name	LEA AUERBACH
Type	General cargo v... ➕
Flag	Liberia 🇺🇸
IMO (.)	9358034
MMSI	636092891
Callsign	D5SN8
Year Built	2007
Length	139 m
Width	21 m
Draught Avg.(.)	6.7 m / ...
Speed Avg./Max.(.)	11.3 kn / 17.2 kn
Deadweight	●●●●●
Gross Tonnage	●●●●●
AIS Class (.)	—

Cargo

Agricultural Commodities

📄 Full Vessel Datasheet

insel

📷 Upload Photo

DATE / FECHA: 21/02/2019

HOUR / HORA: 08:00

NAME OF SHIP / NOMBRE DEL BARCO Cea Buenbach

IMO# 9358034

	NOMBRE Y APELLIDO NAME AND SURNAME	CEDULA PASSPORT	CARGO POSITION	EMPRESA COMPANY	FIRMA SIGNATURE
1	AROLD GUEL	4-721-296	SUPERV. AMB	MASSA	
2	JOSE OENINGER	504016332	PORT CAPTAIN	HL M MAREWE	
3	José Calvo	4-769-1933	Sup. Estiba	OPC	
4	VICTOR CEBALLOS	3-87-2222	ESTIBADOR	OPC	
5	RICARDO ESTUPIA	8-830-7740	Sup. ESTIBA	OPC	
6	Luis A. Mitchell	3-702-1639	ESTIBADOR	OPC	
7	Aracelis P	3-729-291	ESTIBADOR	OPC	
8	VICTOR M ANTONIO	1-715-49	RIGGER	F.C.D	
9	ASONATO GONZALEZ	3-82-143	ESTIBADOR	O.P.C	
10	Kerim E. Fowell	3-121-249	ESTIBADOR	OPC	
11	JUVENAL ROMERO	3-79-2216	OPERADOR	OPC	
12	LUIS E. De Galat	3-95-121	OPERADOR	O.P.C	
13	MARVIN PAPER GUSE	3-727-434	RIGGER	F.C.D	
14	Marcel Giron	2-79-1374	AYUDANTE	F.C.D	
15	Daniel Caballero	8-713-1529	OPERADOR	F.C.D	
16	Eusebio man	2-737-886	A. general	F.C.D	
17	Oriel Soto	2-711-1058	A. general	F.C.D	
18	ALFREDO YOUNG	3-85-1913	SUPERVISOR SII	F.C.D	
19	ALEXANDRO GIL	604960633	SUPERV	NMT	
20	ERIC DE GRACIA	8457440	QUIERO	H.C.C.	
21	ERIK NOLAN	8-420-1429	PRINCIPAL	VOLCANOS S.	
22	Orlando Sarrin	2-786-752	Oficial de Abordaje	AMR	
23	Francisco Pineda	2-7231502	Inspector	adonco	
24	Marco Uribe	9-701-181	Inspector	adonco	
25	Seam Alvarado Vernice	8-887-2125	Inspector	MIDA	
26	Vivian ROMAN V.	3-702-2120	Inspector	Inspeccion	
27	Alan Serrano	9-712-2069	Inspector	Cedunor	
28	JOSE VALIENTE	10-6-2206	INSPECTOR	SALVA	
29	Jose Carlos PARRIOS	8-865-274	Agente	ASA	
30	Elvis Lopez	1-703-1697	OPIF	F.C.D	
31	Joquiel Alvarado	8-332-123	Supervisor	MPSA	
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					

	Bitácora Medio Ambiental Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	AB/AMP	


AREA: <u>TERMINAL # 1</u> NOMBRE DE OBSERVADOR: <u>HAROLD BUIOL</u>	FECHA: <u>21/02/2019</u>
--	--------------------------

PRESENCIA DE EMBARCACIÓN: SI ☒ NO ☐	NOMBRE DE EMBARCACIÓN: <u>LEA AVERBACH</u>
CODIGO IMO: <u>9558034</u>	

DESCRIPCION
21/02/2019: Embarcación atraque sin novedades 14:00 hrs se reporta el derrame de 20 Litros de aceite hidráulico sobre la plataforma en tierra.
22/02/2019 Se realizan recorridos sin novedad. Se monitorea la mancha de aceite del derrame del 21 Feb.
23/02/2019: Recorridos sin incidentes que reportar Se observó peligro por el movimiento del transporte de carga, se acordó el asterna.
24/02/2019 recorridos sin novedades que reportar.
25/02/2019 recorridos sin novedades que reportar.

Firma de Oficial de Contaminación


FIRST QUANTUM
 MINERALS LTD.
 Cobre Panamá

26 FEB 2019

 Oficial de Ambiente
 Punta Rincón Internacional Terminal

	Chequeo de prevención de sucesos Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	MPSA/AMP	

Nombre del observador: Harold Ruiz Fecha: 21/02/2019

Lugar: PRIT Terminal # 1 Hora: 09:00 hrs

Nombre de Embarcación: LEA A. AVERBACK

Código IMO: 9550034

Observaciones: 21/02/2019


La embarcación atracó del lado
Babor y entra de Popa.

Esta embarcación según manifiesto no descarga
carga peligrosas.

Firma de Oficial de Contaminación


FIRST QUANTUM
 MINERALS LTD.
 Cobre Panamá

26 FEB 2019


 Oficial de Ambiente
 Punta Rincón Internacional Terminal

**CHECK LIST DE INSPECCIONES
DIARIAS
MEDIO AMBIENTALES
PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA
RINCON**

Punta Rincón Internacional Terminal

Edición

MAYO 2017

Versión

002

Modificación

28/06/17

Control

MPSA/AMP



Fecha: 21/FEB/19 Hora:

Presencia de Embarcación : Si: ☒ NO: ☐

Inspector de Ambiente:

Nombre:

Numero IMO:

HAROLD QUIR
AUERBACH
9558034

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
	DERRAME				
1	Hidrocarburos	NO	NO	NO	
2	Hidrocarburos Liviano	NO	NO	NO	
3	Hidrocarburos Pesados	NO	NO	NO	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO	NO	
5	Otros.	NO	NO	NO	
	ORIGEN				
6	Transporte marítimo	N/A			
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)				
8	Ductos				
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)				
10	Trasiego de combustible.				
11	Carga / descarga			N/A	
	DESECHOS				
12	Sólidos(plásticos, madera, entre otros)	NO	NO	NO	
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO	NO	
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas	SI	SI	SI	
15	Skimmers	SI	SI	SI	
16	Absorbentes	SI	SI	SI	
	BIODIVERSIDAD				
17	Presencia de flora y fauna	SI	SI	SI	<i>Peces y gaviotines</i>



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Firma del Oficial de Contaminación

26 FEB 2019

[Signature]
Oficial de Ambiente
Punta Rincón Internacional Terminal

Fecha: 22/3/2019 Hora:

Presencia de Embarcación : SI: ☒ NO: ☐

Inspector de Ambiente:

Nombre:

Numero IMO:

HAROLD D. OUEL
LEA AUERBACH
9558034

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
	DERRAME				
1	Hidrocarburos	NO	NO	NO	
2	Hidrocarburos Liviano	NO	NO	NO	
3	Hidrocarburos Pesados	NO	NO	NO	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO	NO	
5	Otros.	NO	NO	NO	
	ORIGEN				
6	Transporte marítimo	N/A			
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)				
8	Ductos				
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)				
10	Trasiego de combustible.				
11	Carga / descarga			N/A	
	DESECHOS				
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	NO	NO	NO	
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO	NO	
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas	SI	SI	SI	
15	Skimmers	SI	SI	SI	
16	Absorbentes	SI	SI	SI	
	BIODIVERSIDAD				
17	Presencia de flora y fauna	SI	SI	SI	PERO y AVER

 **FIRST QUANTUM**
MINERALS LTD.
Cobre Panamá

26 FEB 2019

[Signature]
Oficial de Ambiente



Punta Rincon International Terminal

Firma del Oficial de Contaminación

[Signature]

Fecha: 24/3/19 Hora: _____
Presencia de Embarcación: SI/NO: _____

Inspector de Ambiente: LARROO OWIS
Nombre: LEO AUERBOCH
Numero IMO: 9558034

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
	DERRAME				
1	Hidrocarburos	NO	NO	NO	
2	Hidrocarburos Liviano	NO	NO	NO	
3	Hidrocarburos Pesados	NO	NO	NO	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO	NO	
5	Otros.				
	ORIGEN				
6	Transporte marítimo	N/A			
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)				
8	Ductos				
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)				
10	Trasiego de combustible.				
11	Carga / descarga			N/A	
	DESECHOS				
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	NO	NO	NO	
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO	NO	
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas	SI	SI	SI	
15	Skimmers	SI	SI	SI	
16	Absorbentes	SI	SI	SI	
	BIODIVERSIDAD				
17	Presencia de flora y fauna	SI	SI	SI	PROBS y AVES

Fecha: 25/03/19 Hora:

Presencia de Embarcación : SI: ☒ NO: ☐

Inspector de Ambiente: HAROLD GUISL

Nombre: LEA AUERBACH

Numero IMO:

9558034

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
	DERRAME				
1	Hidrocarburos	NO	NO	NO	
2	Hidrocarburos Liviano	NO	NO	NO	
3	Hidrocarburos Pesados	NO	NO	NO	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO	NO	
5	Otros.				
	ORIGEN				
6	Transporte marítimo	N/D			
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)				
8	Ductos				
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)				
10	Trasiego de combustible.				
11	Carga / descarga			N/D	
	DESECHOS				
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	NO	NO	NO	
13	Líquidos (aguas residuales)				
	CONTENCIÓN				
14	Barreras marinas	SI	SI	SI	
15	Skimmers	SI	SI	SI	
16	Absorbentes	SI	SI	SI	
	BIODIVERSIDAD				
17	Presencia de flora y fauna	SI	SI	SI	



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Firma del Oficial de Contaminación

26 FEB 2019

Oficial de Ambiente

Punta Rincón Internacional Terminal

**CHECK LIST DE INSPECCIONES
DIARIAS
MEDIO AMBIENTALES
PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA
RINCON**
Punta Rincón Internacional Terminal

Edición

MAYO 2017

Versión

002

Modificación

28/06/17

Control

MPSA/AMP



Fecha: 27/02/2019 Hora:

Presencia de Embarcación: SI ☒ NO: ☐

Inspector de Ambiente:

Nombre:

Numero IMO:

HAROLD OWLET

BD AUERBACH

9558034

items

Aspecto Ambiental

Ronda

1

2

3

Si/No

Si/No

Si/No

Observaciones

DERRAME

1

Hidrocarburos

NO

NO

NO

2

Hidrocarburos Liviano

NO

NO

NO

3

Hidrocarburos Pesados

NO

NO

NO

4

Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas

NO

NO

NO

5

Otros.

ORIGEN

6

Transporte marítimo

NO

NO

NO

7

Transporte terrestre (camiones y vagones)

NO

NO

NO

8

Ductos

NO

NO

NO

9

Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)

NO

NO

NO

10

Trasiego de combustible.

NO

NO

NO

11

Carga / descarga

NO

NO

NO

DESECHOS

12

Sólidos (plásticos, madera, entre otros)

NO

NO

NO

13

Líquidos (aguas residuales)

NO

NO

NO

CONTENCIÓN

14

Barreras marinas

SI

SI

SI

15

Skimmers

SI

SI

SI

16

Absorbentes

SI

SI

SI

BIODIVERSIDAD

17

Presencia de flora y fauna

SI

SI

SI

PECES AVEJ

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Firma del Oficial de Contaminación

26 FEB 2019

Oficial de Ambiente

Punta Rincón International Terminal